

GBZ

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ/T 189.6—2007

工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射

Measurement of Physical Agents in Workplace
Part 6: Ultraviolet Radiation

2007-04-12 发布

2007-11-01 实施



中华人民共和国卫生部 发布

前 言

本部分是在 GBZ2—2002《工作场所有害因素职业接触限值》中紫外辐射部分的测量方法的基础上修订的。

与 GBZ2—2002 有关测量方法部分相比主要修改如下：

- 纳入工作场所物理因素测量系列；
- 规范了使用范围、测量方法，增加了测量记录及注意事项。

本部分为工作场所物理因素测量系列标准之一。

本部分由卫生部职业卫生标准专业委员会提出。

本部分由中华人民共和国卫生部批准。

本部分起草单位：北京大学公共卫生学院。

本部分起草人：王生、何丽华、赵宗群。

工作场所物理因素测量

第6部分：紫外辐射

1 范围

本部分规定了工作场所紫外辐射的测量方法。

本部分适用于工作场所紫外线人工光源辐照度测定。

2 测量仪器

紫外照度计。

3 测量部位

3.1 应测量操作人员面、眼、肢体及其他暴露部位的辐照度或照射量。

3.2 当使用防护用品如防护面罩时,应测量罩内辐照度或照射量。具体部位是测定被测者面罩内眼、面部。

4 测量方法

4.1 测量前应按照仪器使用说明书进行校准。

4.2 为保护仪器不受损害,应从最大量程开始测量,测量值不应超过仪器的测量范围。

4.3 计算混合光源(如电焊弧光)的有效辐照度方法:混合光源需分别测量长波紫外线、中波紫外线、短波紫外线的辐照度,然后将测量结果加以计算。

示例:电焊弧光的主频率分别为 365nm、290nm 以及 254nm,其相应的加权因子 S_{λ} 分别为 0.00011、0.64 以及 0.5,按式(1)计算:

$$E_{\text{eff}} = 0.00011 \times E_A + 0.64 \times E_B + 0.5 \times E_C \quad \dots \dots \dots (1)$$

式中: E_{eff} ——为有效辐照度, W/cm^2 ;

E_A ——为所测长波紫外线(UVA)辐照度, W/cm^2 ;

E_B ——为所测中波紫外线(UVB)辐照度, W/cm^2 ;

E_C ——为所测短波紫外线(UVC)辐照度, W/cm^2 。

5 测量记录

测量记录应该包括以下内容:测量日期、测量时间、气象条件(温度、相对湿度)、测量地点(单位、厂矿名称、车间和具体测量位置)、被测仪器设备型号和参数、测量仪器型号、测量数据、测量人员等。

6 注意事项

在进行现场测量时,测量人员应注意个体防护。