

ICS 13.100
C52

GBZ

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ/T 189.4—2007

工作场所物理因素测量 第4部分：激光辐射

Measurement of Physical Agents in Workplace
Part 4: Laser Radiation

2007-04-12 发布

2007-11-01 实施



中华人民共和国卫生部 发布

前 言

本部分是在 GBZ2—2002《工作场所有害因素职业接触限值》有关激光辐射测量方法的基础上修订的。

与 GBZ2—2002 有关激光辐射测量方法相比主要修改如下：

——纳入工作场所物理因素测量系列；

——规范了使用范围、测量方法，增加了测量记录及注意事项。

本部分为工作场所物理因素测量系列标准之一。

本部分由卫生部职业卫生标准专业委员会提出。

本部分由中华人民共和国卫生部批准。

本部分主要起草单位：北京大学公共卫生学院。

本部分主要起草人：王生、何丽华。

工作场所物理因素测量

第4部分：激光辐射

1 范围

本部分规定了工作场所激光辐射的测量方法。

本部分适用于工作场所激光辐射的测量。

2 测量仪器

根据激光器的输出波长和输出功率选择适当的测量仪器。

2.1 用1mm极限孔径测量辐射水平时,测量仪器接收头的灵敏度必须均匀,测量误差不得超过±10%。

2.2 测量时,中小功率的激光器选用锤形腔热电式的功率计,小功率的激光器选用光电型的能量计,大功率的激光器选用流水量热式功率计。

3 测量方法

3.1 测量时将激光器调至最高输出水平,并消除非测量波长杂散光的影响。

3.2 测量激光器和激光器系统对眼和皮肤的最大容许照射量时,应在激光工作人员工作区进行。激光辐射测量仪器的接收头应置于光束中,以光束截面中最强的辐射水平为准。

3.3 测量最大容许照射量的最大圆面积直径为极限孔径。测量眼的最大容许照射量时,波长为200nm~400nm与 $1.400\text{nm} \sim 1 \times 10^6\text{nm}$ 用1mm孔径,波长为400nm~1400nm用7mm孔径。测量皮肤的最大容许照射量时,用1mm孔径。

4 测量记录

测量记录应该包括以下内容:测量日期、测量时间、气象条件(温度、相对湿度)、测量地点(单位、厂矿名称、车间和具体测量位置)、激光器型号和参数、测量仪器型号、测量数据、测量人员等。

5 注意事项

在进行现场测量时,测量人员应注意个体防护。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 职 业 卫 生 标 准
工 作 场 所 物 理 因 素 测 量
第 4 部 分：激 光 辐 射
GBZ/T 189.4—2007

*

出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-67616688）

地 址：北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编：100078

网 址：<http://www.pmph.com>

E - mail：pmph@pmph.com

购书热线：010-67605754 010-65264830

印 刷：北京新丰印刷厂

经 销：新华书店

开 本：880×1230 1/16 印张：0.5

字 数：7 千字

版 次：2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

书 号：14117·127

定 价：5.00 元

版权所有，侵权必究，打击盗版举报电话：010-87613394

（凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换）



GBZ/T 189.4—2007